



**BALIZA SECTORIAL**  
 ALTURA= 26.10  
 LOCALIZACION ( COORDENADAS GEODESICAS)  
 N= 19°5'0.16" W= 104°17'51.925"  
 LOCALIZACION ( COORDENADAS UTM)  
 X=573875.5871 Y=2110201.1142



**SM SEÑALAMIENTO MARITIMO**

BOYAS DE CANAL	
BOYA DE RECALADA	
BOYA PILOTO	
BOYA MAREOGRAFICA I.M.T.	
BOYA PUNTA FRAILE	
BALIZAS DE SITUACION EN MUELLES	
BALIZAS DE ENFILACION	
BALIZA ESCOLLERA NORTE	
BALIZA ESCOLLERA SUR	
FARO DE CAMPOS	



**PUERTO DE MANZANILLO**

<p><b>REVISIONES</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>FECHA</th> <th>CONCEPTO</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>				No.	FECHA	CONCEPTO	FIRMA																	<p><b>SCT</b>          SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES          COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE</p>				<p><b>Manzanillo</b>          ADMINISTRACION PORTUARIA Integral de Manzanillo S.A. de C.V.</p>				<p>PLANO DE REFERENCIA: PL-043-01-14          ARCHIVO: PL-043-01-14          FECHA: MARZO 2015          IMPRESION: MARZO 2015          REVISO: ING. OSCAR LOPEZ MIRANDA          DIBUJO: TEC. FERNANDO MUÑOZ ANGUIANO</p>		<p>PLANO :          SERVICIO DE BUCEO Y LANCHAJE PARA MANTENIMIENTO, REPARACION DEL SEÑALAMIENTO MARITIMO, BUSQUEDA Y RESCATE PARA LA APIMAN EN EL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO EN MANZANILLO, COL.</p>	
No.	FECHA	CONCEPTO	FIRMA																																
<p>DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS          LIC. ALEJANDRO HERNANDEZ CERVANTES</p>				<p>DIRECTOR GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE          ING. CELSO MORALES MUÑOZ</p>		<p>DIRECTOR GENERAL          JORGE BUSTOS ESPINO          VICEALMIRANTE</p>		<p>GERENTE DE INGENIERIA          JULIO CESAR HUERTA FLORES          INGENIERO</p>		<p>SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS          OSCAR LOPEZ MIRANDA          INGENIERO</p>		<p>SUBGERENTE DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO          DANIEL ANGUIANO BURGUETE          INGENIERO</p>		<p>APIMAN-PL-015-01-15</p>																					