


PLACAS BANCO DE NIVEL
 PLACA D11: X=673295.028 Y=110565.789 Z=2.878
 PLACA D12: X=673407.823 Y=110565.863 Z=2.877

COLONIA PACIFICO



COLONIA LAS BRISAS

DARSENSA NORTE

SECRETARIA DE MARINA

SSA DE MEXICO

LAGUNA APARTENTE

SIMBOLOGIA

	MEDIDOR DE 1"
	MEDIDOR DE 3/4"
	MEDIDOR DE 4"
	V. LIBERADORA DE PRESION DE AIRE DE 1"
	VALVULA DE 4" COMPUERTA BRIDADA
	TUBERIA PAD EXTRUPACK 4"
	TOMA DE AGUA PARA EMBARCACIONES 2 1/2"


MAR ABIERTO

CANAL DE NAVEGACION

DARSENSA SUR

TIMSA

REPARACION DE BARANDAL EN TORRE DE ENFILACION PEMEX EN MANZANILLO, COLIMA



NOTAS
 1) Todas las dimensiones y elevaciones están en metros.
 2) Las Coordenadas de puntos fueron tomadas de la Hoja de N251 N-119 ubicada en la cartilla del Hospital Manzanillo con coordenadas:
 Este=574850.82 m Norte=2700745.53 m
 Ligado a la red de COTI ubicada en Colima, Col. de la R.R.A.A. del MESI coordenadas que difieren de:
 E=6032 m N=4157 m
 INFORMACION GENERAL
 Escala: 1:500
 Proyección: UTM Zona 13 QJ 18S W

OCUPA

TOMA PRINCIPAL C.A.P.D.A.M. - A.P.I. SAN PEDRITO

NO.	FECHA	CONTENIDO	ELABORADO	REVISADO

SCT SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
 COORDINACION GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

SECRETARIA DE MARINA

Manzanillo GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
 Administracion Portuaria Integral de Manzanillo S.A. de C.V.

PLANO: MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE DENTRO DEL PUERTO INTERIOR DE SAN PEDRITO Y REPARACION DE BANDA EN TORRE DE ENFILACION PEMEX, EN MANZANILLO, COLIMA.

APIMAN-PL-48-01-13